

## INFORME DE HOJALATERÍA Y PINTURA





# CHAPA JR. SANTOS HORACIO (AUTO SERVICIO

	CAI	LLE		No.
	AVENIDA LEANDRO VALLE			2317
	COLONIA			ICIPIO
	GUERRERRO			LAREDO
	ESTADO			.P.
	<b>TAMAULIPAS</b>		88209	
TEL.	FAX		E-MAIL	
1.8677E+10	1.8677E+10	autoserv	iciovaldes@ho	tmail.com
FECHA DE I	NSCRIPCIÓN	FEC	CHA DE EVALUAC	CIÓN
30/'07	//2012		9/04/13	
NOMBRE	DEL RESPONSAE	<b>BLE DEL TALLER</b>	<b>DURANTE LA E</b> \	/ALUACIÓN
	0	SCAR BAUTIS	TA	

INICIO	FIN		
10:00	2:00		
MARCA QU	E TRABAJA		
MULTIN	MARCAS		
NI	VEL		
4	4		
	No. DE CURSOS ASISTIDOS EN SEMESTRE EVALUADO		
	0		



## **CONSULTORÍA A TALLERES**



H = Hojalatero A = Armador/desarmador P = Pintor OP = Preparador M = Mecánico

	A-Amidaonaccamidae	
	COMPARATIVA DE NIVELES	
	NOMBRE COMPLETO	DPTO.
	ALFREDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	Н
	JUAN ESTEBAN FUNES OVANDE	Р
_		
IÓ		
ACI		
AR		
d d		
A		
Z		
Ш		
Z		
Ψ		
TA		
REC		
ΙΙ		
Ä		
JE /		
ER		
Ę		
EI		
PERSONAL QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA REPARACIÓN		
AL		
NO		
RS		
퓚		
	TOTAL	2



## RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA



CONCEPTOS			CARRO	CERIA		
	PU	NT	'OS	PORC	E	NTAJE
EQUIPO Y HERRAMIENTA	153	/	260	7.1%	/	12.0%
REALIZACION DE TRABAJOS DE	128	,	247	11.4%	,	22.0%
CARROCERÍA	128	/	247	11.4%	/	22.0%
SEGURIDAD E HIGIENE	24	/	50	0.5%	/	1.0%
PLANEACIÓN	12	/	27	2.7%	/	6.0%
PUESTOS DE TRABAJO	56	/	56	2.0%	/	2.0%
TOTAL	373	/	640	23.6%	/	43.0%

CONTROL E	N LA CALID	AD	DEL SERV	ICIO AL C	LIE	NTE
SERVICIOS AL	PUN	OTI	S	POR	CEN	TAJE
CLIENTE	40	/	60	4.0%	/	6.0%

RESULTADO IN		-	SE SUM/ BAL)	A A LA CA	LIFI	CACION
	PUN	ITO	S	POR	CEN	TAJE
BASE AGUA	0	/	60	0.00%	/	6.00%

CONCEPTOS			PINT	URA		
CONCEPTOS	PU	NT	OS	PORC	EN	NTAJE
EQUIPO Y	100	/	224	5.4%	/	12.0%
HERRAMIENTA	100	Ľ	22 1	3.170	′	12.070
REALIZACIÓN DE						 
TRABAJOS DE	135	/	191	15.5%	/	22.0%
PINTURA		<u>.                                    </u>				
SEGURIDAD E	17	1	60	0.3%	1	1.0%
HIGIENE	1/	/	00	0.570	/	1.070
PLANEACIÓN	7	/	25	1.7%	/	6.0%
PUESTOS DE	56	,	56	2.0%	,	2.0%
TRABAJO	30	/	50	2.070	/	2.070
TOTAL	315	/	556	24.9%	/	43.0%

TOTAL	CALTETO	LOTÓN T	ÉCNICA
IOIAL	CALIFIC	ACION I	ECNICA

58.45%

FE	CHA DE LA EVALAUCIÓN	
	09/04/2013	

CONCEPTOS			DIVE	RSOS		
CONCEPTOS	PUNTOS		PORCE		NTAJE	
<b>MEC DE COLISIÓN</b>	35	/	70	1.00%	/	2.0%
SERVICIOS AL CLIENTE	19	/	39	0.97%	/	2.0%
AUDATEX	30	/	30	2.00%	/	2.0%
CONTROL DE DESECHOS	20	/	20	2.00%	/	2.0%
TOTAL	104	/	159	5.97%	/	8.0%

NOMBRE DE LA AGENCIA / TALLER

CHAPA JR. SANTOS HORACIO (AUTO SERVICIO VALDES

No. CONCESIONARIO

AT-001054

NOMBRE DEL CONSULTOR

ING. ROBERTO CARDONA

## Matriz de Cursos por el numero de operarios de Taller

OPERARIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 45 0

OTAL CURSOS 13 19 28 33 33 42 47 56 61 71 71 80 85 94 97 106 115 120 122 132 141 150 155 164 167 176 181 181 191 200 209 214 217 226 235 240 240 250 259 268 273 287 301

No. Operarios

CURSOS	TOTAL DE CURSOS
CARROCERIA	1
PINTURA	0
MECANICA	0
GERENCIALES	0

CALIFICACIÓN TOTAL DE CURSOS

3.16%

<b>PERSONAL Y</b>	NIVEL ASIGNADO POR CE	SVI MÉXICO
NIVEL	CURSOS PROPUESTOS	PERSONAL
4	4	2
PERSONAL	Y NIVEL REGISTRADO POR	R EL TALLER
PERSONAL NIVEL	Y NIVEL REGISTRADO POR CURSOS PROPUESTOS	ASISTIDOS

	CALIFICACIÓN ASISTENCIA CURSOS			
CURSOS	No. CURSOS	PUNTOS	PORCENTAJE	
CARROCERIA				
PINTURA	0	0	0.00%	
MECANICA	U	U	0.00%	
<b>GERENCIALES</b>				
TOTAL	4	100	40.00%	

TOTAL 1
CALIF. HISTORIAL CAP. 3.16%

CESVIMÉXICO S.A.

## EQUIPO Y HERRAMIENTA SUGERIDA PARA EL ÁREA DE CARROCERÍA

	Cantidad requerida
El taller / agencia debe contar con cadenas, mordazas y utillaje de sujeción suficientes para la cantidad de bancos que tiene.	
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de equipos de soldadura por puntos de resistencia.  El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de equipos de soldadura por puntos de resistencia con tecnología inverter.  El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de despunteadoras con brocas de ángulo plano.  El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de solapadoras  El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de perforadoras	-1 1 1 1
Hilo de acero y spray antisalpicadura	
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de sistemas de varillaje	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de moto tool's angulares El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de juegos de fresas	1 1
Manta ignifuga Papel antichispa o gel antichispa Cuerda de piano o Cuchilla oscilante o inductor de calor, o si el taller manda este trabajo a TOT debe contar con un registro de calidad  Adhesivo monocomponente, bicomponente y primer de uretano, o si el taller manda este trabajo a TOT debe contar con un registro de calidad	

CESVIMÉXICO S.A.

#### EQUIPO Y HERRAMIENTA SUGERIDA PARA EL ÁREA DE CARROCERÍA

#### Cantidad requerida

## **ALUMINIO** El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de equipos de soldadura de microalambre para aluminio/brazing Hilo de aluminio y spray antisalpicadura El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de juegos de tases, dales y palancas exclusivos para aluminio El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de juegos de fresas exclusivos para aluminio El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de sierras de vaivén exclusivas para aluminio El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de lijadoras orbitáles exclusivas para aluminio ESTAÑADO O MÉTODO ALTERNATIVO DE RELLENO El taller / agencia requiere adquiris estaño El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de tanques de gas butano con carga El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de sopletes de fontanero El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de limas de carrocero El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de palas de madera Fibra metálica Acetona industriál, parafina o cera, acido fosfórico, cloruro de zinc Si por algún motivo el taller no quiere utilizar el proceso de estañado pueden optar por un método alternativo de relleno como masillas con cargas de estaño PLÁSTICOS El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de juegos de boquillas (al menos una de pato y una delgada por juego)

#### SEGURIDAD E HIGIENE EN EL ÁREA DE CARROCERÍA

El taller debe de contar con señalamientos de limite de velocidad

El taller debe de contar con señalamientos de flujo vehicular

Se debe utilizar el equipo de seguridad adecuado para cada tipo de operación que realicen

#### PLANEACIÓN

Debe implementar un sistema de calidad documentado el cual revise el trabajo terminado en el área de carrocería antes de pasarlo a pintura Se debe llevar un control documentado de tiempos de entrega y calidad en los T.O.T.

#### **PUESTOS DE TRABAJO**

#### PROCESO O REALIZACIÓN DE TRABAJOS

Las fichas técnicas del banco de enderezado deben estar completas

Las fichas técnicas del banco de enderezado deben estar actualizadas

El operario debe aprender a interpretar las fichas técnicas

Al estirar el vehículo se deben realizar y documentar las mediciones antes, durante y después del proceso

El operario debe de utilizar el equipo de seguridad integrado en la bancada, con el fin de evitar accidentes de trabajo

El proceso de despunteo o retiro de los puntos por resistencia sobre la carrocería debe realizarse con la despunteadora

Para realizar la sustitución de largueros se deben consultar los manuales técnicos del fabricante, haciendolo únicamente en partes permitidas

Los operarios deben utilizar el lápiz de cobre y lapiz de carbón sobre la carrocería

Se debe elimnar el uso del oxigeno-acetileno durante el proceso de reparación automotriz

Se debe aplicar el tipo de soldadura que especifica el fabricante (Ver manual técnico del fabricante)

Los operadores necesitan capacitación para la calibración de la punteadora (regulación de corriente, presión y tiempo)

### PROCESO O REALIZACIÓN DE TRABAJOS

Se debe aplicar un anticorrosivo (pastas electrosoldables o selladores) sobre las caras internas antes de utilizar la punteadora, para evitar la corrosión

Se debe aplicar protección anticorrosiva despues de soldar con MAG	
Los operarios deben capacitarse para saber identificar los plásticos para su correcta reparación Los operarios deben capacitarse para saber reparar termoplásticos y termofijos	
Los operarios deben capacitarse para saber montar y desmontar cristales, o si el taller manda este trabajo a TOT debe contar con un registro de calidad donde controle tiempos de entrega, fallas y acciones correctivas para evitarlas	
EQUIPO Y HERRAMIENTA SUGERIDA PARA EL AREA DE PINTURA	
El taller / agencia requiere acondicionar su(s) cabina (s) de pintura para la aplicación de pintura base agua con filtros de aire para particulas coalescentes y de secante.	
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de pistolas HVLP o hibridas para la aplicación base agua (base color con boquilla 1.3, 1.2, 1.0 y manómetro en función) El taller / agencia requiere aereadores	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de lavadora de pistolas para aplicación base agua	1
Al taller / agencia se le recomienda utilizar la línea top de pintura  El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de zonas de preparación con aspirante y cortinas	1
Sistema central de absorción de polvos o móviles por cada puesto operativo El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de despachadores de papel con todos sus accesorios (4 tamaños diferentes de papel con su cinta masking tape cada uno)	1

#### EQUIPO Y HERRAMIENTA SUGERIDA PARA EL ÁREA DE PINTURA

El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de juegos de taquetes lijadores medianos					
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de juegos de taquetes lijadores grandes					
	0				
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de dosificadores para desengrasante	1				
LABORATORIO DE COLORÍSTICA Cuarto de mezclas					
Mezcladora					
Sistema de iluminación especial para realizar la igualación de colores  Computadora y software actualizado que indica la cantidad necesaria de material a mezclar para realizar los diferentes productos a aplicar					
Ediscula, reglas y vasos graduados					
Color box actualizado					
Si el taller cuenta con un proveedor externo de pintura deberá tener implementado un sistema de calidad en el cual documenten los tiempos de solicitud					
y entrega rechazos y planes de acción implementados al detectar errores					
Desengrasantes Base Agua					
Aparejos Base Aqua					
Color Base Agua					
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL ÂREA DE PINTURA					
El tellas dala de contas con completa de limita de valocidad destre del écon de nistrus					
El taller debe de contar con señalamientos de limite de velocidad dentro del área de pintura					
El taller debe de contar con señalamientos de flujo vehicular dentro del área de pintura					
Se debe de utilizar el equipo de seguridad adecuado para cada tipo de operación que realice el operario.					
Se debe de contar con un lava ojos y una regadera dentro del área de pintura, preferentemente cercanos al laboratorio de colorística y a la cabina					
Se debe tener documentado el control sobre el manejo de los residuos peligrosos					
PLANEACIÓN					
Se debe tener implementado un sistema de control de inventarios que lleve los máximos y mínimos en los consumibles del área de pintura, evitando retrazos					
,					

CESVIMÉXICO S.A.

al terminarse de improviso alguno de ellos

Se debe tener implementado un sistema de control de calidad documentado al finalizar el trabajo en el área de pintura

### **PUESTOS DE TRABAJO**

## PROCESO O REALIZACIÓN DE TRABAJOS

## MECÁNICA DE COLISIÓN

El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de rampas o gatos de pistón	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de alineadora (o un control de calidad documentado cuando lo realiza un taller externo)	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de balanceadoras (o un control de calidad documentado cuando lo realiza un taller externo)	1
El taller / agencia requiere la siguiente cantidad de scanner's para detección de fallas (o un control de calidad documentado cuando lo realiza un taller externo)	1
SERVICIOS AL CLIENTE	
Se debe tener implementado un control de calidad documentado al finalizar el trabajo	
so dobe tente implementado un control de calidad decamentado al inidizar el dabajo	
El vehículo debe contar con las protecciones en asientos, volante, tapete y palanca	
SISTEMA DE VALUACIÓN DE DAÑOS	

CONTROL DE DESECHOS

#### CONTROL EN LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE

Es importante que el taller/agencia aplique una encuesta del indice de satisfación del cliente propia para mejorar el servicio.

Se deben analizar las encuestas de satisfacción del cliente y tener implementado un control documentado de las mejoras realizadas por cada vehículo